

Stockholm 2023-08-17

Ingaröstrands Samfällighetsförening, Kate Sullivan

Under dagen hade vi bra väder och soligt, vilket underlättade sikten.
Vattenståndet var ca + 30 cm och sikten i vattnet var bra.

NORRA BRYGGAN

Utan problem, betongkanten är bottenstående.

BERG BRYGGAN (kaj)

Utan problem, betongkanten är bottenstående.

BERG BRYGGAN (konsol)

Plats 57 – 58

Lite rost på balk, ej strukturellt.

Plats 80 – 81 – 82

Kraftiga rostangrepp på gängstängerna, vilka bör bytas!

SÖDRA BRYGGAN

Utan problem

SAMMANFATTNING

Anläggningen är av god kvalitet och vi ser inga stora bekymmer. Konsolerna är inte ansatta av rost, endast missfärgning, stödbenen av trä är fortfarande fasta.

Konsol 57 – 58 är den mest ansatta konsolen, se ovan. Noteras bör är att stora delar av infästningen av konsoler har utförts med rostfria delar vilket skapar galvanisk korrosion.

Vi ser idag inga problem för er anläggning, ny besiktning bör göras om 5 år för vidare kontroll av utvecklingen.

Robbie Bergqvist, Hamnab Sjöentreprenader AB