

Underhållsplan och underhållsplan – Bryggor 2024

Vid behov/kontinuerligt

- Bytas ut glödlampor
- Rostskyddsbehandla balkar och bultar
- Bytas ut trasiga plankor
- Bytas ut badstegar
- Reparera/bytas ut och/eller elkablar
- Olja av träplankorna (med marin miljövänlig olja)
- År 2024 Byta ut gängstänger på bergsbryggan (konsol) plats 80,81,82 pga. kraftiga rostangrepp. (Enligt besiktningsprotokoll 2023)

Varje år

- Rengöra badstegarna (från t.ex. havstulpaner)
- Ta upp och fälla ner badstegarna
- Kontrollera at eluttagen (vid stolpar) och lampor fungerar
- Kontrollera (visuell inspektion) att elektriska installationer, t.ex., elkabeln, elstolpar, är oskadade
- Kontrollera att y-bommarna, linor och kättingar har tagits upp inför vintern

Om 3 till 5 år

- Konsolerna bör besiktas om 3–5 år igen, (enl. besiktning gjord 2023)

Varje 10 år

- Besiktning av fribärande bryggor samt betongkajen
 - Bryggor: förankringar ovanför och under (t.ex., balkar, bultar, bärlinor, ankarcement), träreglar/däckning, eventuellt slitage från vågar och/eller istryck
 - Betong kajen: Behov av påfyllning av stenar, slitage från vågar och/eller istryck

Annat

- När bryggbelysning ska utbyttas, överväg:
 - Elförbrukning
 - Tillgång till reservdelar
 - Solcellsdrivna varianter
 - Varianter med skymnings sensor på alla stolpar
- Utbyggnad av bryggor samt jämna ut dimensioner av existerande båtplatser.